



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРОКУРАТУРА ГОРОДА УХТЫ

ул. Чибьюская, 40а, г. Ухта, 169300

Директору МОУ «СОШ №10»

Манзюк Е.И.

ул. Дзержинского, д.13, г. Ухта,
Республика Коми, 169313

21.01.2025 № 21-02-2025

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
требований законодательства

Прокуратурой г. Ухты проведена проверка здания МОУ «СОШ №10» в части соблюдения строительного, санитарно-эпидемиологического законодательства, по результатам которой установлено следующее.

Согласно п. 2 ч. 6, п. 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относится, в том числе, создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Из содержания ч.ч.1,2 ст.41 Федерального закона №273-ФЗ следует, что охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Меры по организации охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, исполняются этими организациями.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон № 52-ФЗ) в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

Программы, методики и режимы воспитания и обучения детей допускаются к применению при наличии санитарно-эпидемиологических заключений.

АО № 037649

Прокуратура г. Ухты Республики Коми
№ 21-02-2025/Прлп20-25-20870012

Использование технических, аудиовизуальных и иных средств воспитания и обучения, учебной мебели, учебной и иной издательской продукции для детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со ст. 11, п. 2 ч. 1 ст. 30, ч.ч. 1,3 ст. 36 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон № 384-ФЗ) здание или сооружение должно быть спроектировано и построено, а территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям – пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения, ожога, поражения электрическим током, а также вследствие взрыва.

Параметрами элементов строительных конструкций, значения которых в проектной документации должны быть предусмотрены таким образом, чтобы была сведена к минимуму вероятность наступления несчастных случаев и нанесения травм людям (с учетом инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории в результате скольжения, падения или столкновения, является, в том числе, уклон лестниц и пандусов, ширина проступей и высота ступеней на лестницах, высота подъема по одному непрерывному лестничному маршу и пандусу. Недопустимо применение ступеней разной высоты в пределах одного лестничного марша. Перила и поручни на ограждениях лестниц, пандусов и лестничных площадок должны быть непрерывными

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений.

В ходе проведенной проверки, в процессе визуального осмотра здания установлено, что техническое обслуживание, периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущий ремонт в здании школы выполняются несвоевременно и не в полном объеме.

Отделочный штукатурный слой фасада цокольной части здания имеет значительные дефекты: частично разрушен или полностью отсутствует. На поверхности кирпичных стен наблюдается вымывание кладочного раствора и выкрашивание кирпича.

Отмостка имеет значительные дефекты (трещины, раскрашивание раствора), что приводит к снижению защиты от воздействия талых и дождевых вод грунта под фундаментами, что может вызвать их проседание, а в последствии и нарушение

конструктивной системы здания, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных строительных конструкций и основания.

В деревянных рамах с двойным остеклением, которыми частично заполнены оконные проемы в Школе (лестничные клетки, подсобные помещения, спортивный зал, санузлы), используется стекло с многочисленными дефектами: нарушена целостность заполнения отдельных рам (одна рама заполнена несколькими стеклами или одним стеклом не на всю площадь), отсутствие стекол в рамах или их нахождения в разбитом состоянии (сколы, трещины, отверстия). Часть деревянных оконных рам, расположенных в санузлах заполнены древесноволокнистыми плитами (далее - ДВП).

Отсутствие требуемого ремонта остекления оконных проемов приводит к значительным теплопотерям, что в свою очередь приводит к нарушению части 3 статьи 36 Федерального закона №384-ФЗ.

На потолке в столовой наблюдаются следы протечек талых и дождевых вод, проявляющихся в характерных разводах и нарушению отделки. В санузлах, в кабинете «столярной мастерской» на 1 этаже наблюдаются следы протечки канализации.

В санузлах присутствуют осветительные приборы без плафонов, вентиляционные короба из оцинкованного листа имеют многочисленные дефекты (прогибы, отверстия, вмятины). Вентиляционные отверстия в классах не прочищаются своевременно в результате чего в них присутствует мусор, иногда он достаточно больших размеров.

Для отделки пола применены разные материалы, которые были использованы в хаотичном порядке, а именно ДВП, обрезная доска, линолеум. Крашенные листы ДВП, уложенные на пол в помещениях общего пользования (холлы и рекреации) деформированы под воздействием внешних факторов. Ровность поверхности не обеспечивается, что приводит к возможности спотыкания и падения, что является угрозой жизни и здоровью детей.

В коридоре на 1 этаже перед входом в спортивный зал из-за продолжительного воздействия протечки канализации, проходящей под полом 1 этажа, пол, выполненный из обрезной доски потерял свою несущую способность (провалился).

Наблюдается наличие трещин, сколов и выкрашивание раствора в швах между плитами перекрытия. Выкрашивание цементно-песчаного раствора наблюдается вокруг дверных коробок, расположенных в учебных классах. В учебных кабинетах и коридорах отсутствуют крышки на распределительных электрических коробках. Электрические провода заизолированы изолентой без последующего скрытия, что в свою очередь приводит к нарушению статьи 11 Федерального закона № 384-ФЗ.

Отделка помещений имеет многочисленные дефекты: на стенах - раскрашивание, растрескивание и осыпание штукатурного слоя и лакокрасочного покрытия, на полу — трещины, протертости и дыры в линолеуме или его полное отсутствие, на потолке - осыпание лакокрасочного слоя.

Таким образом, по результатам визуального осмотра можно сделать вывод о необходимости проведения капитального ремонта с целью восстановления ресурса здания Школы.

Кроме того, в ходе проверки выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно: в нарушение требований

ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999, п/п 2.5.1, п/п 2.5.2, п/п 2.5.3 п. 2.5 раздела 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» установлено, что **нарушены требования к внутренней отделке помещений образовательной организации**, что затрудняет проведение качественной уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- имеются дефекты стен в учебном кабинете №27;
- полы в учебных кабинетах №№4, 27, в кабинете английского языка на 2 этаже имеют дефекты.

Вышеуказанные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства свидетельствуют о нарушении условий пребывания в образовательном учреждении.


Выявленные нарушения являются недопустимыми, так как не позволяют обеспечить безопасность жизни и здоровья несовершеннолетних обучающихся, работников образовательных учреждений, стали возможны по причине ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей ответственных за данное направление деятельности должностных лиц, а также отсутствия должного контроля со стороны руководства. В связи с изложенным необходимо принять незамедлительные меры к устранению выявленных нарушений и рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений закона, их причин и условий им способствовавших.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.
4. О результатах рассмотрения представления в письменной форме сообщить в прокуратуру города (с приложением копий приказов и иных документов, свидетельствующих о принятых мерах).

Первый заместитель прокурора города
младший советник юстиции



М.М. Алашеев

Администрация муниципального образования
городского округа «Ухта»
«Ухта» кар кытшлӧн
муниципальной юкӧнса администрация
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №10»
«10 №-а шӧр школа»
муниципальной велӧдан учреждение «СОШ
№10»

169300, Республика Коми, г. Ухта
ул. Дзержинского д. 13, тел. 8(8216)74-13-47
e-mail: sch_10_uh@edu.rkomi.ru
Исх. № 03-32/068 от 21.02.2025

Первому заместителю прокурора города
младшему советнику юстиции
М.М. Алашееву

На Ваше представление от 21.01.2025 № 21-02-2025 (об устранении нарушений требований законодательства), сообщаем следующее:

1. Протест прокуратуры об устранении нарушений требований законодательства в отношении несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов был рассмотрен на административном совете с помощником прокурора города Павловой С.В. 19.02.2025 года.

2. Ежегодно при формировании проекта бюджета на текущий финансовый год образовательным учреждением закладываются денежные средства на все необходимые мероприятия, в том числе и на проведение ремонтных работ.

Наименование мероприятия	2025	2026	2027
	(руб.)	(руб.)	(руб.)
Установка (замена, модернизация) на объектах защиты образовательных организаций приборов и оборудования для построения систем пожарной автоматики	1500000		
Приобретение для использования на объектах защиты образовательных организаций первичных средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты	10000		
Проведение капитальных и текущих ремонтов в зданиях муниципальных образовательных организаций в целях приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности	200000		
Приобретение оборудования для пищеблоков	420000		
Иное: мебель, оргтехника и т.д. (разработка проектно - сметной документации для замены малогабаритного лифта кухни)	99600		
Ремонт кровли	2000000		
Ремонт инженерных сетей (ГВС, ХВС, электроснабжение)	350000	350000	300000
Ремонт спортзала			6500000
Ремонт санузлов			250000
Ремонт актового зала	250000	250000	
Ремонт кабинетов, рекреаций		500000	
Замена оконных блоков	600000	800000	1000000
Иное: Разработка проектно - сметной документации для замены малогабаритного лифта кухни.	1431609 99600		

Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта)			2000000
Ремонтные работы по санитарно-гигиеническим помещениям			600000
Приобретение технических средств адаптации			100000
Приобретение оборудования и носителей информации			15000

По выявленным нарушениям можем пояснить следующее:

1. В здании МОУ «СОШ № 10» техническое обслуживание, периодические осмотры, мониторинг состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения проводится. Текущий ремонт здания и помещений школы проводится в рамках выделенных средств.

В здании МОУ «СОШ № 10» техническое обслуживание, периодические осмотры, мониторинг состояния строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения проводится. Текущий ремонт здания и помещений школы проводится в рамках выделенных средств:

- в 2022 году были выделены средства от УО в сумме 154353,97 рублей на ремонт крыши спортзала, а также за счёт внебюджетных средств (100000 руб.) выполнены следующие ремонтные работы: ремонт цоколя и отмостки, покраска стен, полов помещений рекреаций, коридоров, помещений спортивного зала, туалетов, помещений столовой и кухни;

- в 2023 году от УО были выделены средства в сумме 13016680 руб. на ремонт помещений под «Кванториум», монтаж дверей и окон, ремонт кровли над пищеблоком, ремонт парапета на кровле, ремонт крыльца, а также за счёт внебюджетных средств (100000 руб.) выполнены следующие ремонтные работы: покраска стен в вестибюле, покраска стен и пола лестничного марша, покраска стен рекреаций, коридоров, помещений спортивного зала с учётом покраски пола (спортивная разметка), туалетов, помещений столовой и кухни;

- в 2024 году были выделены только внебюджетные средства (100000 руб.) и за их счёт выполнены следующие ремонтные работы: ремонт потолка после протечки крыши и покраска стен и пола в помещениях кухни и столовой, покраска пола лестничного марша, ремонт межплиточных потолочных швов в рекреации 2-го этажа, ремонт крыльца, покраска пола спортивного зала (спортивная разметка), покраска пола в раздевалках и туалетов спортзала.

Ежегодно за счёт внебюджетных средств приобретаются строительные материалы для косметического ремонта помещений.

2. Отделочный штукатурный слой фасада цокольной части здания ремонтировался (частично) летом в 2022 года, в местах где отсутствует цоколь и осыпание (выкрашивание) кирпича, полностью восстановить эти участки средствами МОУ «СОШ № 10» нет возможности из-за отсутствия финансирования.

3. Отмостка имеет значительные дефекты, которые так же полностью восстановить средствами МОУ «СОШ № 10» нет возможности из-за отсутствия финансирования.

4. Из-за отсутствия стекла, в деревянных рамах остекление с многочисленными дефектами и в некоторых рамах в место стёкол установлено ДВП, что приводит к тепловым потерям. Составлена смета МУ УКС по замене оконных блоков в спортивном зале.

5. Крыша пищеблока протекает из-за чего наблюдаются протечки талых и дождевых вод, в зимнее время выполнить ремонт кровли невозможно, после ремонта данная кровля находится на гарантийном сроке с 2023 года, в связи с этим состоялась встреча с подрядчиком (ИП Коровин), который выполнял ремонт кровли над пищеблоком. Запланированы ремонтные работы на весенне-летний период 2025 года.

6. В местах где находятся канализационные трубы над потолком наблюдаются следы протечки канализации, устранить данное нарушение без финансирования с привлечением специализированной организации нет возможности.

7. В санузлах где отсутствовали плафоны на осветительных приборах, плафоны приобретены и установлены. Деформированные вентиляционные короба восстановить (отремонтировать) без привлечения специализированной организации невозможно, т.к. на это нет денежных средств. Прочистка вентиляционных решёток от мусора проводится ежегодно в летний период, в связи с этим данные работы запланированы на июнь-август 2025 года.

8. Участки пола где применены разные материалы для покрытия дощатого пола, которые не обеспечивают ровности поверхности, а так же в коридоре на 1 этаже перед входом в спортивный зал в месте покачивания пола эти ремонтные работы запланированы на летний период 2025 года.

При ежегодном формировании официальной статистической отчетности ОО-2 МОУ «СОШ № 10» показан как объект, нуждающийся в капитальном ремонте.

В июне 2024 года от МОУ «СОШ № 10» была направлена заявка (№03-32/187 от 06.06.2024) на разработку сметной документации по следующим видам работ:

1. Ремонт кровли над корпусом соединяющие 2 основных, т.е. между корпусом классов в т.ч. детского технопарка «КВАНТОРИУМ» и корпусом спортзала с актовым залом;
2. Устройство сети горячего водоснабжения;
3. Ремонт спортзала (пола, стен, потолков).

Так же в декабре 2024 года от МОУ «СОШ № 10» была направлена заявка (№03-32/303 от 24.12.2024) на создание сметной документации по следующим видам работ:

1. Ремонт помещений 3-го этажа за исключением помещений «Кванториума» (ремонтные работы в коридоре, рекреации, помещения кабинетов с 25 по 29, санузла, архива библиотеки): замена оконных блоков, ремонт потолков, стен, полов, замена светильников и т.д.;
2. Ремонт помещений 2-го этажа (ремонтные работы в коридорах, рекреациях, в помещениях кабинетов с 13 по 36, санузлов, замена оконных блоков, ремонт потолков, стен, полов, замена светильников и т.д.);
3. Ремонт помещений 1-го этажа (ремонтные работы в коридорах, рекреациях, помещения кабинетов с 1 по 37 с учётом помещений гардероба, кладовой, кабинета-мастерской рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, приёмной, кабинета директора, комната отдыха сторожей (вахтёров), помещение электрощитовой, помещения раздевалки учителей и тех. персонала, кабинет детского психолога и санузлов): замена оконных блоков, ремонт потолков, стен, полов, замена светильников и т.д.;
4. Устройство сети горячего водоснабжения по всем санузлам школы.

3. Приказом директора от 04.02.2025 года №01-13/043 наложено дисциплинарное взыскание заместителю директора по административно-хозяйственной части Толочко Ю.В

Приложение:

1. Копия Приказа «О дисциплинарном взыскании» от 04.02.2025 года №01-13/043

Директор МОУ «СОШ № 10»

Е.И. Манзюк